

Pomer: Kvar na bateriji električnog romobila izazvao požar u spremištu

Kategorija: CRNA KRONIKAŽurirano: Petak, 14 Kolovoz 2026 11:46

Objavljeno: Petak, 14 Kolovoz 2026 11:46

Pulska policija je jučer oko 10.20 sati zaprimila dojavu kako je na području Pomera došlo do požara spremišta obiteljske kuće u vlasništvu 68-godišnjakinje.

Policijski službenici su u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid te su utvrdili da je požar izbio uslijed kvara na litij-ionskoj bateriji smještenoj u kućištu električnog romobila, a koja je prethodno bila odspojena zbog javljanja kvara.

U trenutku izbijanja požara u spremištu se nalazilo nekoliko bicikala, dva mopeda, motocikl i dva električna romobila koji su oštećeni.

Policija upozorava vlasnike romobila, ali i roditelje koji kupuju romobile djeci na nekoliko bitnih stavki na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom čuvanja, skladištenja i punjenja baterija električnih romobila.

Najčešći uzroci zbog kojih može doći do (samo)zapaljenja baterije su fizičko oštećenje, pregrijavanje ili kvar sustava koji nadzire rad baterije.

Prilikom punjenja, treba koristiti isključivo originalni punjač ili zamjenski koji je odobrio proizvođač. Baterija se ne bi trebala puniti dok ukućani spavaju ili kada nikoga nema kod kuće, a nakon završetka punjenja uređaj treba isključiti iz utičnice. Romobil također ne treba priključivati na punjač neposredno nakon vožnje dok je baterija još zagrijana.

Poseban oprez potreban je kod rabljenih romobila jer novi korisnik često ne zna je li romobil padao, sudjelovao u sudaru, bio izložen vodi ili punjen neodgovarajućim punjačem. Oštećenje ne mora uvijek biti vidljivo izvana, a problem se može pojaviti tek nakon nekog vremena. Sumnjivu, udarenu ili deformiranu bateriju ne treba ponovno priključivati na struju.

Znakovi upozorenja da baterija nije ispravna i može predstavljati sigurnosni rizik su neuobičajeno visoka temperatura, napuhavanje kućišta, curenje, pucketanje ili šištanje, čudan miris, sve dulje punjenje i pad kapaciteta.

Ako se pojavi dim, požar je već počeo. Tada ne treba pokušavati nositi romobil kroz stan niti gasiti vatru iz neposredne blizine, nego odmah izaći, zatvoriti vrata i ako je moguće i nazvati 112. (iPress)

Pomer: Kvar na bateriji električnog romobila izazvao požar u spremištu

Kategorija: CRNA KRONIKAŽurirano: Petak, 14 Kolovoz 2026 11:46

Objavljeno: Petak, 14 Kolovoz 2026 11:46

